



## Спецификация VRLA6-3.3

## Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с клапанным регулированием.



<b>Номинальное напряжение</b>		<b>6 В</b>
<b>Номинальная емкость (20HR*), 25 °C</b>		<b>3.2 Ач</b>
<b>Размеры</b>	<b>Длина</b>	<b>134 ± 2 мм</b>
	<b>Ширина</b>	<b>35 ± 2 мм</b>
	<b>Высота без клемм</b>	<b>61 ± 2 мм</b>
	<b>Высота с клеммами</b>	<b>67 ± 2 мм</b>
<b>Номинальный вес (г)</b>		<b>680 ± 5%</b>
<b>Тип клемм</b>		<b>T1</b>

\* 20HR - двадцатичасовой разряд


<b>Номинальная емкость, 25 °C</b>	<b>20HR (0.160 A)</b>	<b>3.20 Ач</b>
	<b>10HR (0.298 A)</b>	<b>2.98 Ач</b>
	<b>5HR (0.544 A)</b>	<b>2.72 Ач</b>
	<b>1HR (1.95 A)</b>	<b>1.95 Ач</b>
	<b>0.25HR (5.92 A)</b>	<b>1.02 Ач</b>
<b>Внутреннее сопротивление</b>	<b>100% заряд, 25 °C</b>	<b>25 мОм</b>
<b>Номинальная емкость при различных температурах (20HR)</b>	<b>40 °C</b>	<b>102%</b>
	<b>25 °C</b>	<b>100%</b>
	<b>0 °C</b>	<b>85%</b>
	<b>-15 °C</b>	<b>65%</b>
<b>Саморазряд, 20 °C</b>	<b>3 месяца</b>	<b>10%</b>
	<b>6 месяцев</b>	<b>20%</b>
	<b>12 месяцев</b>	<b>40%</b>
<b>Максимальный ток разряда, 25 °C</b>		<b>48 А (5 сек)</b>
<b>Срок службы, 25 °C</b>		<b>5 лет</b>
<b>Заряд, 25 °C</b>	<b>Циклический</b>	<b>7.25~7.45 В(-12 мВ/°C) макс. ток: 0.96 А</b>
	<b>Буферный</b>	<b>6.80~6.90 В(-9 мВ/°C)</b>
<b>Температура</b>	<b>Заряд</b>	<b>от -20 °C до 50 °C</b>
	<b>Разряд</b>	<b>от -20 °C до 60 °C</b>
<b>Корпус</b>	<b>Пластик ABS</b>	

## Разряд постоянным током (А), 25 °C

U/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В/яч	<b>12.16</b>	<b>7.68</b>	<b>5.92</b>	<b>3.20</b>	<b>2.02</b>	<b>1.14</b>	<b>0.84</b>	<b>0.563</b>	<b>0.374</b>	<b>0.307</b>	<b>0.165</b>
1.70 В/яч	<b>11.59</b>	<b>7.30</b>	<b>5.66</b>	<b>3.06</b>	<b>1.95</b>	<b>1.10</b>	<b>0.82</b>	<b>0.554</b>	<b>0.371</b>	<b>0.304</b>	<b>0.163</b>
1.75 В/яч	<b>11.32</b>	<b>7.14</b>	<b>5.55</b>	<b>3.00</b>	<b>1.92</b>	<b>1.08</b>	<b>0.80</b>	<b>0.544</b>	<b>0.365</b>	<b>0.298</b>	<b>0.162</b>
1.80 В/яч	<b>11.12</b>	<b>6.98</b>	<b>5.46</b>	<b>2.94</b>	<b>1.89</b>	<b>1.06</b>	<b>0.79</b>	<b>0.534</b>	<b>0.362</b>	<b>0.294</b>	<b>0.160</b>

## Разряд постоянной мощностью (Вт), 25 °C

U/время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1.60 В/яч	<b>22.08</b>	<b>14.08</b>	<b>10.95</b>	<b>5.97</b>	<b>3.81</b>	<b>2.16</b>	<b>1.60</b>	<b>1.088</b>	<b>0.733</b>	<b>0.605</b>	<b>0.326</b>
1.70 В/яч	<b>21.20</b>	<b>13.50</b>	<b>10.55</b>	<b>5.76</b>	<b>3.71</b>	<b>2.10</b>	<b>1.58</b>	<b>1.078</b>	<b>0.730</b>	<b>0.602</b>	<b>0.324</b>
1.75 В/яч	<b>20.96</b>	<b>13.31</b>	<b>10.46</b>	<b>5.69</b>	<b>3.67</b>	<b>2.09</b>	<b>1.56</b>	<b>1.069</b>	<b>0.723</b>	<b>0.595</b>	<b>0.322</b>
1.80 В/яч	<b>20.72</b>	<b>13.15</b>	<b>10.36</b>	<b>5.63</b>	<b>3.65</b>	<b>2.06</b>	<b>1.55</b>	<b>1.059</b>	<b>0.717</b>	<b>0.589</b>	<b>0.320</b>



## Спецификация

The power supply specialist  
**ROBITON®**

### Первый заряд

При выпуске с завода все аккумуляторы полностью заряжены. В нормальных условиях пользователь может установить аккумулятор в прибор самостоятельно. Однако же если аккумулятор не используется в течение длительного времени после даты выпуска, аккумуляторы необходимо зарядить для компенсации снижения напряжения. Ток заряда должен быть ниже 0,3C, а напряжение в процессе заряда должно быть установлено между 7.20В-7.50В. Продолжительность заряда от 4-х до 8-ми часов.

### Важная информация о процессе заряда:

Когда аккумулятор находится на хранении и его емкость снижается на 20%, необходим немедленный подзаряд. Рекомендуется зарядить аккумулятор дважды до тех пор, пока его емкость не достигнет исходного значения, если это необходимо.

*Примечание:* Если емкость аккумулятора снижается на 40 %, то аккумулятор заряду больше не подлежит. Также имеется тесная зависимость между интервалами между подзарядами и температурой окружающей среды.

Температура хранения на складе	Промежуток между подзарядами	Способ подзаряда
До 20°C	6 месяцев	Заряжать каждую батарею 16~24 часа с ПОСТОЯННЫМ напряжением в 6.825В
20°C ~ 30°C	3 месяца	Заряжать каждую батарею 5~8 часов с ПОСТОЯННЫМ напряжением в 7.02В
Более 30°C	Меньше, чем 3 месяца (рекомендуется избегать такого хранения)	Заряжать каждую батарею 5~8 часов с ПОСТОЯННЫМ током в 0.16А

*Примечание:* При заряде аккумулятора пользователь обязан следовать данным указаниям. В противном случае на отрицательных пластинах образуется сульфат свинца. Этот процесс называется сульфатацией.

### Предотвращение чрезмерного разряда

Не допускайте чрезмерного разряда герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в процессе использования. Во избежание этого, прекратите использование аккумулятора, когда напряжение падает ниже 5.25В (для 6В модели аккумулятора), в противном случае срок службы аккумулятора может значительно уменьшиться.

### Регулярный (своевременный) заряд

Когда аккумулятор не используется, он должен быть своевременно заряжен для последующего использования. Если аккумулятор эксплуатируется непрерывно и не может больше производить электричество, пользователь должен зарядить его как можно скорее для обеспечения более долгого срока службы.

### Режим поддержания заряда малым током

Регулирование уровня напряжения: 6.75В-6.90В (20°C), амплитуда колебаний зарядного напряжения не должна превышать ±0.1В.

Когда температура герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора меньше 0°C или больше 40°C, отрегулируйте зарядное напряжение на -10mV/°C, считая точкой отсчета 20°C. Например, когда температура использования -10°C, зарядное напряжение должно быть 6.90+0.01\*30=7.20В, когда температура использования 50°C, зарядное напряжение должно быть 6.90-0.01\*30=6.6В Амплитуда колебаний зарядного напряжения не должна превышать ±0.1В.

### Циклический заряд

Пользователь должен поддерживать зарядное напряжение между 7.20В и 7.50В (20°C), чтобы ограничить величину тока. Если аккумулятор обычно используется при температуре ниже 5°C или выше 35°C, зарядное напряжение должно быть отрегулировано с 20°C в качестве основы, заряд аккумулятора по норме в -15mV/°C.

Содержание и техническое обслуживание герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи:

1. Не храните вблизи источников тепла (горячих мест) и не допускайте воздействия солнечных лучей (не выставлять на солнце).
2. Не заряжайте аккумулятор в герметизированном контейнере.
3. Избегайте коротких замыканий в аккумуляторе. Когда аккумулятор не используется, он должен быть заряжен для последующего использования. Для длительного хранения аккумулятор должен подзаряжаться каждые 3 месяца во избежание необратимой сульфатации. В случае повреждения пластикового контейнера аккумулятора или утечки электролита, неисправный аккумулятор должен быть заменен на новый во избежание разъедания кислотой.
4. Не храните аккумулятор в кислотной атмосфере.

*Примечание:* сульфатация – процесс образования сульфата свинца на отрицательных пластинах аккумулятора.